



Numer postępowania: ZP – 1/2013

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Dotyczy: Remont budynku przy Placu Kościeleckich 6 w Bydgoszczy w ramach zadania pn. „Adaptacja budynku” Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki „Stara Ochronka” w Bydgoszczy (obiekt wpisany do rejestru zabytków).

Zamawiający – Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki „Stara Ochronka” w Bydgoszczy na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) **zawiadamia**, że w trakcie toczącego się postępowania wpłynęły następujące zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1:

W załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej brak rysunków dotyczących wykonania wzmocnienia ze ściąągów stalowych na poziomie stropów nad parterem i nad I piętrzem – opis do projektu konstrukcji pkt.10.5. Czy wykonanie ściąągów wchodzi w zakres zadania? Pozycja nr 6 przedmiaru pn „elewacja” przyjmuje jedynie 13,86 kg stali na wykonanie na wysokości do drugiego piętra i odwołuje się do rysunku K-15, którego brak. Prosimy o wyjaśnienia.

Odpowiedź:

Wykonanie ściąągów wchodzi w zakres zadania. W załączeniu odpowiedzi – rysunek K-15.

Pytanie 2:

Czy wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku wchodzi w zakres prac niniejszego postępowania?

Odpowiedź:

Izolacja ścian fundamentowych piwnic nie wchodzi w zakres obecnego etapu robót. Należy dokonać odkrywek ściany w celu oceny zakresu ewentualnych prac, które będą wykonane w kolejnym etapie.

Pytanie 3:

Czy zakres zadania obejmuje wymianę rynien i rur spustowych?

Odpowiedź:

Rynny i rury spustowe nie wchodzi w obecny zakres prac. Zostały wykonane w I -etapie robót wraz z dachem.

Pytanie 4:

Wg opisu technicznego do projektu architektury oraz specyfikacji technicznej wykonania robót przyjęto wykończenie ścian korytarzy i klatki schodowej do poziomu 1,5 m z okleiny typu „Muraspec”. Jednakże oferta tej firmy obejmuje cztery grupy oklein ściennych i wiele typów oklein w ramach tych grup, które są bardzo zróżnicowane pod względem własności użytkowych, wyglądu no i oczywiście ceny. W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie wymaganych parametrów okleiny co ułatwi dokonanie wyceny i pozwoli uniknąć nieporozumień na etapie realizacji.

Odpowiedź:

Okleina „Muraspec” (lub podobna) powinna zapewnić możliwość „oddychania” ścian zabytkowego budynku.

Pytanie 5:

Występują rozbieżności pomiędzy opisem technicznym architektury a Specyfikacją Techniczną co do rodzaju farb jakimi mają być wykończone ściany pomieszczeń biurowych i ściany pomieszczeń higieniczno-sanitarnych (w projekcie są to farby silikatowe lub krzemianowe a w specyfikacji lateksowe i akrylowe). Prosimy o wyjaśnienie?

Odpowiedź:

Należy stosować farby silikatowe lub krzemianowe (możliwość „oddychania” ścian budynku zabytkowego).

Pytanie 6:

Czy w ofercie należy wycenić opisaną wycieraczkę z aluminium anodowanego w kolorze mosiężnym?

Odpowiedź:

Należy zamontować wycieraczkę o konstrukcji rusztu podanym w projekcie (np. typ Pedigrid firmy C/S Polska lub podobną), kolor mosiężny.

Pytanie 7:

W opisie technicznym instalacji sanitarnej występują zawory MCV. Gdzie one występują i jakiego typu, gdyż brak ich na załączonych rysunkach?

Odpowiedź:

Na instalacji sanitarnej nie występują zawory MCV.

Pytanie 8:

Czy zawory regulacyjne na rozdzielaczach w węźle c.o. podlegają wymianie?

Odpowiedź:

Zawory regulacyjne nie podlegają wymianie.

Pytanie 9:

Na rozwinięciu instalacji wodnej dot. ppoż. (zasilanie hydrantów) średnica rurociągu to 40 mm, natomiast na rzucie instalacji jest 50mm. Jaka średnica jest prawidłowa?

Odpowiedź:

Prawidłowa średnica to 40mm, jak na rozwinięciu.

Niniejsze odpowiedzi do SIWZ stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora - Ewa Krupa